

Technická zpráva k výměně sprch a spojovacího potrubí v šatnách u tělocvičny v objektu ZŠ Peřina – budova Laudova – 2. etapa :

Po řádném odstranění nátěru na chodbě a v šatně u tělocvičny, které proběhlo v 1. etapě, dojde k úpravě a natření povrchů stěn.

Přebroušení ploch a nátěr penetrací a 2 vrstvami vodou omyvatelnou barvou s propustností vlhkosti.

Důsledkem používání sprch došlo i k odloupení nátěru na stropě sprchy.

Strop bude nutné oškrábat, odstranit staré vrstvy malby, napenetrovat a natřít vodou omyvatelnou barvou jako stěny šatny a chodby.